


Instruction



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keil. Siehe in 20W-240V 50Hz Stromlabel, wenn möglich mit Einbauschleife, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromnetz. Wenn die Befestigung der Leuchte in der Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Platz.
- Verbinden Sie die Glühlampe in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна зафіксуйтеся при вимкненні електрики мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Виведіть з місця установки проводів монтажні 220-240V 50 Гц, в тому числі дрот заземлення, якщо він є в світлодіоду.
- Підключіть світлодіод до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в світлодіоду передбачена дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Встановіть світлодіод в отвір/контактний вузол / надіньте на місце і надійно зафіксуйте.
- Встановіть лампу у люльку і зафіксуйте її.
- Включіть подачу електричного струму до світлодіода і переконатися в його правильній роботі.

Інструкція по установке:

- Установите светодиодная осуществляется при выключенной электрике.
- Подготовьте место для установки светодиодна: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место для накладных.
- Выведите с места установки проводов монтажные 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он есть в светодиоду.
- Подключите светодиод к сети 220-240В 50 Гц. Если в светодиоду предусмотрено дрот заземления, его также необходимо подключить.
- Установите светодиод в монтажное отверстие/посадочное место.
- Установите лампу в цоколь и зафиксируйте ее.
- Включите подачу питания на светодиод и убедитесь в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrică / Fabrica de filial / Šube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrika de ramură
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna závoda
матеріальний / Один заводу виробника / Один
завод-виробник / Filialna zavod / Filialna zavod /
Директор завода / Директор / Директор / Директор /
fabrikadirektori / Ръководител / 厂长 / 厂长

